

Информация о проверках, наличии предписаний и исполнении предписаний за 2020 год
БУ ХМАО - Югры "Нижневартовский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Реестр проверок за 2020

№	Наименование подконтрольного объекта	Период проведения проверки	Наименование контрольно-надзорного органа	Основания для проведения плановой или внеплановой проверки (реквизиты приказа, распоряжения и др.)	Реквизиты акта проверки, предписания, представления, указания и др.	Краткое содержание выявленных нарушений (или нарушений не выявлено) с указанием нарушений требований ФЗ	Составлено административных протоколов в отношении ДЛ (должностное лицо) или ЮЛ (юридическое лицо), по статье КоАП РФ, наложена сумма штрафа (штраф оплачен за счет собственных средств; бюджета или внебюджета/ возмещено работником)	Принимаемые меры по устранению нарушений Учреждением
1 квартал								
1	БУ ХМАО-Югры "Нижневартовский дом-интернат для престарелых и инвалидов"	17.12.2019	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в городе Нижневартовске и Нижневартовском районе, в городе Мегионе и в городе Радужном"	Договор № 19 от 16.11.2018 (плановая, выездная)	Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 15.01.2020	Нарушений не выявлено	-	-
		17.03.2020	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по г.Нижневартовску)	распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица № 21 от 19.02.2020	Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица №21 от 19.03.2020, Предписание № 21/1/1 от 19.03.2020	1. Эвакуационные пути первого, второго, третьего этажа здания включают в себя участки через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, учитывая что двери шахт лифтов не отвечают требованиям предъявляемым к противопожарным преградам (п.п.1), ч.14 ст.89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.24 СПиП 21-01-97 2. ширина путей эвакуации с этажей здания (экспликация помещения № 2,3, 4, 5 (тамбур, коридор) - 1 этаж, экспликация помещения № 6, 58а (коридор) - 2 этаж, экспликация помещения № 5 (коридор) - 3 этаж согласно технического паспорта на здание дом-интернат для престарелых и инвалидов) менее 1,2 м. (фактически 0,9м) (ст. 53, 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.16 СПиП 21-01-97, п. 5.2.14 СП1.13130.2009	-	1. Проектно-сметная документация согласована, в УСЗН направлена информация о требуемых в 2021 году денежных средств для обеспечения комплексной безопасности Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры БУ «Нижневартовский дом-интернат» (письмо от 20.03.2020 № 15/59-исх-294) 2. Для устранения предписания требуется реконструкция здания (письма были направлены в УСЗН по г.Нижневартовску и Нижневартовскому району)
		17.03.2020	Заместитель прокурора города Нижневартовска	решение о проведении проверки от 17.03.2020 № 266	Представление об устранении нарушений закона от 17.04.2020 № 07-07-2020	1. Эвакуационные пути первого, второго, третьего этажа здания включают в себя участки через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, учитывая что двери шахт лифтов не отвечают требованиям предъявляемым к противопожарным преградам (п.п.1), ч.14 ст.89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.24 СПиП 21-01-97 2. ширина путей эвакуации с этажей здания (экспликация помещения № 2,3, 4, 5 (тамбур, коридор) - 1 этаж, экспликация помещения № 6, 58а (коридор) - 2 этаж, экспликация помещения № 5 (коридор) - 3 этаж согласно технического паспорта на здание дом-интернат для престарелых и инвалидов) менее 1,2 м. (фактически 0,9м) (ст. 53, 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.16 СПиП 21-01-97, п. 5.2.14 СП1.13130.2009 3. нарушение п.36 Требований антитеррористической защищенности объектов: не произведена актуализация паспорта безопасности объекта	-	1. Проектно-сметная документация согласована, в УСЗН направлена информация о требуемых в 2021 году денежных средств для обеспечения комплексной безопасности Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры БУ «Нижневартовский дом-интернат» (письмо от 20.03.2020 № 15/59-исх-294) 2. Для устранения предписания требуется реконструкция здания (письма были направлены в УСЗН по г.Нижневартовску и Нижневартовскому району) 3. Направлены письма в МОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по ХМАО-Югре, ФСБ РФ по Тюменской области, Управление по вопросам законности правопорядка и безопасности администрации г.Нижневартовска с просьбой после отмены режима повышенной готовности в округе, обеспечить присутствие специалиста для обследования и категорирования объекта для актуализации паспорта безопасности. Получены ответы от МОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по ХМАО-Югре, Управления по вопросам законности правопорядка и безопасности администрации г.Нижневартовска о принятии участия в обследовании, после отмены режима повышенной готовности в округе. 4. Виновному лицу, допустившему нарушение закона вынесено замечание в устной форме
		19.03.2020	Управление по опеке и попечительству администрации города Нижневартовск	плановая, выездная, письмо от 13.03.2020 № 15-исх-1688	Акты плановой проверки условий жизни, в кол-ве 9 шт.	Нарушений не выявлено	-	-
2 квартал								

20.04.2020	Прокуратура города Нижневартовска	плановая, Требование в порядке ст.ст.6,22 ФЗ "О прокуратуре РФ" от 20.04.2020 № 07-01-2020	-	-	-	-
20.04.2020	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в городе Нижневартовске и Нижневартовском районе, в городе Мегионе и в городе Радужном"	Договор № 139 от 21.01.2020 (плановая, выездная)	Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 28.04.2020	Нарушений не выявлено	-	-
3 квартал						
4 квартал						
28.10.2020	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по г.Нижневартовску)	распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица № 50 от 28.10.2020	Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица №50 от 16.11.2020, Предписание № 50/1/1 от 16.11.2020	1. Эвакуационные пути первого, второго, третьего этажа здания включают в себя участки через лифтовые холы и тамбуры перед лифтами, учитывая что двери шахт лифтов не отвечают требованиям предъявляемым к противопожарным преградам (п.п.1), ч.14 ст.89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.24 СНИП 21-01-97 2. ширина путей эвакуации с этажей здания (экспликация помещения № 2,3, 4, 5 (тамбур, коридор) - 1 этаж, экспликация помещения № 6, 58а (коридор) - 2 этаж, экспликация помещения № 5 (коридор) - 3 этаж согласно технического паспорта на здание дом-интернат для престарелых и инвалидов) менее 1,2 м. (фактически 0,9м) (ст. 53, 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.16 СНИП 21-01-97, п. 5.2.14 СПП.13130.2009	-	1. Проектно-сметная документация согласована, в УСЗН направлена информация о требуемых в 2021 году денежных средств для обеспечения комплексной безопасности Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры БУ «Нижневартовский дом-интернат» (письмо от 20.03.2020 № 15/59-исх-294) 2. Для устранения предписания требуется реконструкция здания (письма были направлены в УСЗН по г.Нижневартовску и Нижневартовскому району)