

**Акт  
оценки выполнения требований по антитеррористической  
защищенности объекта учреждения социального обслуживания**

Составлен «28» марта 2024г.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«Нижневартовский пансионат круглосуточного ухода»  
(полное наименование юридического лица)

БУ «Нижневартовский пансионат круглосуточного ухода»  
(наименование объекта)

Объект включен/не включен в «Реестр объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории автономного округа» и является объектом категории опасности 1 категория  
(присвоена категория опасности)

1. Наличие «Паспорта безопасности» на объект, его содержание В учреждении имеется «Паспорт безопасности» утвержденный 07.06.2023 г. с пометкой «для служебного пользования»  
(указать наличие (отсутствии) паспорта, дату утверждения паспорта, наличие пометки «для служебного пользования» (требование постановления № 410)

2. Наличие приказа о назначении ответственного за обеспечение антитеррористической защищенности объекта (требование постановления № 410) Приказ от 09.01.2024 № 03 «О назначении ответственного лица за антитеррористическую безопасность». Ответственным лицом назначена специалист по пожарной профилактике Шевелева Е.И., в ее отсутствие заведующий хозяйством Комаренко А.Х.

3. Наличие приказа об организации внутриобъектового и пропускного режима на объекте Приказ от 09.01.2023 № 09 «О назначении лиц, ответственных за осуществление комплексной безопасности»  
(реквизиты приказа)

4. Обеспечение охраны на объекте: физическая охрана ООО ЧОО «Периметр» договор от 30.10.2023 №0387200004023000035. Охранник проводит обход здания и территории каждые два часа. Связь стационарная, имеется металлоискатель, личная карточка, удостоверение, согласованная должностная инструкция охранника.

(реквизиты договора с ЧОП, периодичность обходов в день, наличие средств связи, специальных средств, личной карточки (бейдж), удостоверения, согласованной и утвержденной должностной инструкции охранника;

иная система охраны/пропускного режима -  
(указать организационно-правовые формы)

4.1. Наличие порядка эвакуации, порядка действий работников при обнаружении посторонних предметов, получение информации об угрозе совершения террористического акта, плана эвакуации, наглядной информации и номеров телефонов спасательных служб.

- Алгоритм действий при получении сообщений содержащих признаки угрозы террористического характера, по электронной почте, телефону, письменно;

- Инструкция действия ответственного лица и персонала в случае возникновения пожара в БУ «Нижевартовский пансионат круглосуточного ухода»;

- Алгоритм действий дежурной медсестры в случае возникновения непредвиденной ситуации (пожар, ЧП или ЧС);

- Алгоритм действий охранника в случае возникновения непредвиденной ситуации (пожар, ЧП или ЧС);

- Алгоритм действий дежурного администратора в случае возникновения непредвиденной ситуации (пожар, ЧП или ЧС).

Алгоритмы и инструкции размещены на посту охраны и рабочих местах сотрудников

*(реквизиты утвержденных порядков, перечень информационного материала, места размещения*

5. Организация проведения с работниками объекта и получателями социальных услуг инструктажей и тренировок по безопасной и своевременной эвакуации.

- Инструкция «О мерах пожарной безопасности для сотрудников учреждения»;

Инструкция утверждена приказом № 241 от 17.03.2023 г.

- Журнал учета инструктажей по пожарной и антитеррористической безопасности. Последняя тренировка по эвакуации проводилась 19.02.2024г.

*(перечень инструкций и дата их утверждения, реквизиты журнала инструктажей, кол-во проведенных тренировок по состоянию на дату проверки)*

6. Оснащенность инженерно-техническими средствами защиты:

6.1. Ограждение по периметру: Внешнее ограждение территории представляет собой забор металлический по металлическим столбам высотой 2,3 метров, общей протяжённостью 362,4 м. Въезд на территорию: 3 въезда и 2 калитки для прохода работников, клиентов и их посетителей. Откатные ворота выполнены из квадратной трубы, обшитой профилем листом, размером 7,0 х 2,4 со встроенной калиткой размером 2х1,25м. Одни ворота расположены с юга-востока от фасада здания, выходят на территорию жилого дома по улице Дружбы Народов дом 15, свободны для въезда и выезда специального автотранспорта, в дневное время открыты, но свободный доступ на территорию преграждает шлагбаум. В вечернее ночное время постоянно закрыты на замок.

Вторые откатные ворота находятся с юга-запада здания, размер 7,0 x 2,4 м., со встроенной калиткой размером 2 x 1,25 м. выходят на территорию автостоянки. Ключи от ворот хранятся 1 экземпляр на вахте в специальном шкафу, 2 экземпляра у заведующего хозяйством.

Третьи ворота находятся на востоке территории размером 6x2,3м. граничат с территорией детского сада МБДОУ ДСКВ №80 «Светлячек». Ключи от ворот хранятся 1 экземпляр на вахте Дома-интерната, 1 экземпляр на вахте детского сада.

Автоматический шлагбаум: Имеется шлагбаум для ограничения въезда стороннего автотранспорта расположенный с юга-востока от фасада здания, выходит на территорию жилого дома по улице Дружбы Народов дом 15

*(указать конструкцию ограждения, в том числе ее целостность, количество въездов, из их оборудованных шлагбаумов)*

6.2. Система видеонаблюдения: в учреждении установлено 31 видеонаблюдения. 20 из них внутренних, 11 наружных. Архивирование и хранение данных 30 суток. Необходимость в дооснащении отсутствует.

*(количество видеонаблюдения, места их размещения, возможность архивирования и хранения данных в течении 30 суток (менее 30 суток), необходимость в дооснащении)*

6.3. Кнопка тревожной сигнализации (КТС): в наличии 2 (стационарная на посту охраны и переносная). Договор с ФГКУ «УВО ВНГ России по ХМАО-Югре» на оказание услуг по пресечению преступлений и правонарушений. Договор с ФГУП «Охрана» Росгвардии по ХМАО-Югре на техническое обслуживание КТС охране на объекте.

*(указать наличие (отсутствие) КТС, наименование охранной и обслуживающей организации, работоспособность КТС, место установки)*

6.4. Система охранной сигнализации: автономная, с выводом на пост охраны первого этажа здания. Обслуживающая организация ООО «Интеграл Сервис». Сигнализация находится в рабочем состоянии.

*(указать наличие (отсутствие), вид (автономная, с выводом на пульт центрального наблюдения), к какой охранной организации выведена, наименование обслуживающей организации, работоспособность)*

6.5. Система контроля управления доступом (СКУД): имеется система контроля доступа, находящаяся на центральном и запасном входе система находится в рабочем состоянии. Обслуживающая организация ООО «Интеграл Сервис»

*(указать наличие, вид, тип и место установки, работоспособность и обслуживающую организацию, потребность в установке)*

6.6. Система оповещения: в здании смонтирована система оповещения людей о пожаре 3-го типа, которая включается в автоматическом режиме. Имеется система дублированной световой, звуковой и визуальной сигнализации, подключенной к системе оповещения людей о пожаре. Обслуживающая организация ООО «Интеграл Сервис». Вся система находится в рабочем состоянии.

*(указать наличие (отсутствие), наименование обслуживающей)*

6.7. Освещение периметра территории объекта: естественное и искусственное обеспечено в полном объеме в зонах видимости системы видеонаблюдения. Обслуживающая организация ООО «Электрокабель». Освещения в учреждении достаточно, все находится в рабочем состоянии.

(указать наличие (отсутствие), достаточность, работоспособность, обеспеченность освещением в зонах видимости системы видеонаблюдения)

6.8. Системы предупреждения о пожаре, первичных средств пожаротушения и эвакуации: имеется прибор приемно - контрольный охранно-пожарный (ППКОП) «Сигнал -20», пульт управления «С-2000» Обслуживающая организация ООО «Интеграл-Сервис», ПАК «Стрелец Мониторинг». Обслуживающая организация ИП Жигалов П.С. данные средства в находятся в рабочем состоянии. огнетушитель ОП-4, 50 шт.

(указать вид функционируемой системы, количество первичных средств и их достаточность)

7. Выявленные недостатки \_\_\_\_\_

(в обязательном порядке указывать ранее выявленные, но не устраненные недостатки (в т.ч. с какого периода недостатки не устранены)

8. Предложения по устранению недостатков (рекомендации): \_\_\_\_\_

(в зависимости от планируемых мероприятий и выявленных недостатков)

9. Выводы комиссии: Замечаний нет

Оценку выполнения требований антитеррористической защищенности провели:

Директор ГОУ АПО ИЧО А.В. Басов  
(должность) (подпись, фамилия, инициалы)

Заведующий хозяйством А.Х. Комаренко  
(должность) (подпись, фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись, фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись, фамилия, инициалы)

С актом оценки ознакомлен:

Директор учреждения или лицо, его замещающее

и.о. директора С.В. Варварук  
(должность) (подпись, фамилия, инициалы)